

Aan : Gemeente Haarlem  
Afdeling : Omgevingsvergunning  
T.a.v. :

antwoord@haarlem.nl

Project : Iron Mountain Haarlem  
Referentie : 14020/UP-3008

Betreft : Sloopmelding (SV4)  
ASBEST

[REDACTED]@proxyz.nl

4 juni 2020

ProXYZ Consultancy  
Klein Amerika 12  
2806 CA GOUDA

Tel. +31 (0)182 687 786  
Fax +31 (0)182 687 458  
www.proxyz.nl

Behandeld door  
E-mail adres  
Mobiel nummer

Datum

Geachte [REDACTED]

Hierbij doen wij namens Iron Mountain Nederland B.V. een sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende delen in het gebouwdeel "North Offices" geadresseerd als Mollerusweg 50-52, 2031 BZ te Haarlem en onderdeel van het datacenter complex aan de J.W. Lucasweg 35, te Haarlem. Het betreffende adres is ook gemeentelijk bekend met de kadastrale perceelsaanduiding Haarlem II, sectie N, perceel 1545 en 1395.

## 1. OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG

### 1.1 Contactgegevens

Onderstaand de benodigde gegevens van de gemachtigde aan wie u alle met deze aanvraag verbandhoudende correspondentie kunt richten.

Aanvrager:

Iron Mountain Nederland B.V.  
T.a.v. [REDACTED]  
J.W. Lucasweg 35, 2031 BE Haarlem

Gemachtigde:

ProXYZ Consultancy T: [REDACTED]  
T.a.v. [REDACTED] M: [REDACTED]  
Klein Amerika 12, 2806 CA Gouda

## 2. TOELICHTING

Bijgevoegde rapportage (revisie 4 d.d. 04-06-2020) is vervaardigd en vormt een update op bestaand onderzoek van AA&C Nederland.

Eerder gedane meldingen omtrent deze werkzaamheden betreffen OLO 4793755, OLO 4991227 en OLO 5118501.

Op verzoek van opdrachtgever is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Derhalve is onderhavige rapportage aangepast aan de hand van de nieuwe bevindingen.

Brontype 10, kit

In de kruipruimte is de oude vervallen stalen riolering nog aanwezig. Ter plaatse van de afdichtingen van de deksels en de verbindingen van de riolering is kit als afdichting toegepast. Van de kit is monster ML406 genomen. Na analyse is gebleken dat de kit 10-15% Chrysotiel bevat. De kit is hechtgebonden en verkeert in redelijk staat.

Brontype 11, pakkingen

In de kruipruimte is de oude vervallen stalen riolering nog aanwezig. Ter plaatse van de eindstukken zijn pakkingen aanwezig. Van de pakking is monster ML407 genomen. Na analyse is gebleken dat de pakkingen 30-60% Chrysotiel bevat. De pakkingen zijn niet hechtgebonden en deze verkeert in redelijke staat.

Voorafgaand aan (verdere) renovatiewerkzaamheden worden de aangetroffen asbestbronnen door een deskundig bedrijf in zijn geheel in een risicoklasse 1 sanering verwijderd door:

- de gehele leiding inclusief de deksels en aansluitingen volledig te verwijderen.
- door de gehele leiding inclusief pakkingen volledig te verwijderen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie en de bijbehorende bijlagen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

 ProXYZ Consultancy

CC:

 Iron Mountain Nederland B.V.

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **E** Art. 5.1 lid 1 sub e

Deze informatie betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen