



Adriaan Goede Holding
b.v./Scheepsbouwersweg/3/Landsmeer

8 september 2017

Scheepsbouwersweg 3
Landsmeer

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg/3/Landsmeer	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Melden ongewoon voorval	6
Ongewoon voorval	7
Ter plaatse	7

Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg/3/Landsmeer

Naam: Adriaan Goede b.v.
Dossiernummer: LM000255
Gemaakt door: [REDACTED] J
Behandelaar: [REDACTED] J
Locatie:
Adres: Scheepsbouwersweg 3
Postcode:
Plaats: Landsmeer
Datum checklist: 6 september 2017

Samenvatting

<i>Vragen:</i>	19
<i>Openstaande overtredingen:</i>	0
<i>Ongedaan gemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	8

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Naar aanleiding van een reeds lopende klachtenzaak (zaak: ODIJ-Z-17-043205) werden wij gebeld door de klager, [J] [J]. Hij gaf aan op dat moment een sterke geur waar te nemen en hij had zelf geconstateerd dat er eiwit op de grond lag. Hij gaf aan volgens hem de ketels lekte en dat er geloosd werd op het riool.

Daarop is contact geweest met het bedrijf en is er een bezoek gebracht aan het bedrijf. Het bedrijf gaf aan dat zij tot ons telefoontje nog niet op de hoogte waren van het voorval.

Bij de controle ter plaatse bleek dat de ketels niet lekten. In een van de ketels, waarin eiwit gefermenteerd wordt, was de druk te hoog opgebouwd. Daarbij is de filter uit de ontluuchting geknald, samen met circa 10 liter eiwit. Er is (nog) niet bekend hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar mogelijk heeft de ketel te vol gezeten. Daarnaast is geconstateerd dat de filter vol zat. Bij navraag blijkt dat de filter twee keer per jaar wordt schoongemaakt en dat is altijd voldoende geweest. Mogelijk moet dit in de toekomst vaker gebeuren?

De ketels staan op een vloer met een opstaande rand. In de vloer is een put aanwezig, welke via een vetafscheider aangesloten is op het riool. Al het vrijgekomen eiwit is binnen de opstaande rand gebleven.

Tijdens de controle werd de filter, na reparatie, teruggeplaatst. De vloer wordt vervolgens schoongespoten.

[J] op 06 september 2017 16:00)

Documenten:




IMG_1948.JPG [J] op 07 september 2017 10:04)



IMG_1949.JPG  op 07 september 2017 10:04)



IMG_1950.JPG  op 07 september 2017 10:04)



IMG_1946.JPG  op 07 september 2017 10:05)



IMG_1950.JPG  op 07 september 2017 10:05)

Wat voor een ongewoon voorval heeft er plaats gevonden?

Antwoord: Stankoverlast

Wanneer heeft het ongewone voorval plaatsgevonden? Vul de datum in.

Antwoord: 6 september 2017

Wanneer heeft het ongewone voorval plaatsgevonden? Vul de tijd in.

Antwoord: 14:00

Waar heeft het ongewone voorval plaatsgevonden?

Antwoord: Inrichtinggebonden

Wordt er bestuursrechtelijk of strafrechtelijk opgetreden?

Antwoord: Geen handhaving

Wat is het zaaknummer?

Antwoord: ODIJ-Z-17-044807

Hoeveel uur is er aan het incident besteed?

Antwoord: 1

Melden ongewoon voorval

Is het ongewone voorval zo spoedig mogelijk gemeld bij Omgevingsdienst IJmond?

artikel 17.2 Wet milieubeheer

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Bedrijf was (nog) niet bekend met het voorval

 op 06 september 2017 15:27)

Zijn bij de melding aan Omgevingsdienst IJmond alle gegevens verstrekt over het ongewone voorval?

artikel 17.2 Wet milieubeheer

Antwoord: Nvt

Hoe is het ongewone voorval binnengekomen? (meerdere keuzes mogelijk)

Antwoord: (Semafoon)oproep door hulpdiensten/derden

Opmerkingen:

Via een omwonende is het voorval gemeld bij Omgevingsdienst IJmond

 op 06 september 2017 16:03)

Op welke datum is het ongewoon voorval gemeld? Vul de datum in.

Antwoord: 6 september 2017

Hoe laat is het ongewoon voorval gemeld? Vul de tijd in.

Antwoord: 14:00

Ongewoon voorval

Heeft de drijver van de inrichting direct maatregelen getroffen om herhaling of de gevolgen van een ongewoon voorval te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken?

artikel 17.1 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

De filter die van de ketel was afgeblazen door de druk is direct gerepareerd door de technische dienst. Ten tijde van het bezoek werd deze weer teruggeplaatst. Het vrijgekomen eiwit is niet buiten de vloer met opstaande rand gekomen. De vloer wordt schoongespoten. waarbij het afvalwater via een vetvanger op het riool wordt geloosd.

 op 06 september 2017 15:30)

Heeft de drijver van de inrichting, de inrichting gedeeltelijk of geheel stil gelegd indien er gevaar voor het milieu of de menselijke gezondheid ontstaat of dreigt te ontstaan ondanks de getroffen maatregelen?

artikel 17.1 Wet milieubeheer

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Er is geen gevaar voor het milieu ontstaan. Door het terugplaatsen van de filter en het schoonspuiten van de vloer, zal de geuroverlast weggenomen worden.

 op 06 september 2017 15:30)

Ter plaatse

Welke hulpdiensten waren er ter plaatse? (meerdere keuzes mogelijk)

Antwoord: Niet ingevuld

Opmerkingen:

Niet van toepassing, er is geen schade voor het milieu ontstaan

 op 06 september 2017 16:03)

Waren er derden aanwezig om maatregelen te treffen? Zo ja, geef aan wie

Antwoord: Nvt

Welke andere instanties waren er ter plaatse of zijn door ons geïnformeerd? (meerdere keuzes mogelijk)

Antwoord: Anders

Opmerkingen:

Klager is geïnformeerd naar aanleiding van zijn melding.

 op 06 september 2017 15:39)

Heeft er een bezoek plaatsgevonden op de locatie van het ongewoon voorval? (uitruk)

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Naar aanleiding van de klacht is contact geweest met het bedrijf. Daarop volgend heeft er een bezoek aan het bedrijf plaatsgevonden om de situatie op te nemen.

 op 06 september 2017 15:40)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen