

Project: Mariaschool Zandvoort  
 Projectnr.: 240402  
 Datum: 16 oktober 2025

Fase: **AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING**

| TEKENINGEN- / DOCUMENTENLIJST                    |   |                      |
|--|---|----------------------|
| tek.nr.  | onderdeel   | (wijziging)<br>datum |
|  | <b>Overzicht van documenten die worden ingediend als bijlage bij de aanvraag omgevingsvergunning:</b> |                      |
|  |   |                      |
| <b>Bijlage 1 Documentenlijst</b>                 |   |                      |
|  | Documentenlijst   | 16-10-25             |
| <b>Bijlage 2 Bouwkundige tekeningen bestaand</b> |   |                      |
| BS-00  | Voorblad met situatie   | 13-08-25             |
| BS-00-01   | Begane grond  | 13-08-25             |
| BS-00-02   | Eerste verdieping   | 13-08-25             |
| BS-00-03   | Tweede verdieping   | 13-08-25             |
| BS-00-04   | Dak   | 13-08-25             |
| BS-00-10   | Voorgevel   | 13-08-25             |
| BS-00-11   | Linker gevel  | 13-08-25             |
| BS-00-12   | Achtergevel   | 13-08-25             |
| BS-00-13   | Rechter gevel   | 13-08-25             |
| BS-00-20   | Doorsnede   | 13-08-25             |
| BS-00-21   | Doorsnede   | 13-08-25             |
| <b>Bijlage 3 Bouwkundige tekeningen nieuw</b>    |   |                      |
| BA-00  | Voorblad met situatie   | 15-10-25             |
| BA-00-00   | Renvooi   | 15-10-25             |
| BA-00-01a  | Begane grond  | 15-10-25             |
| BA-00-01b  | Entresol  | 15-10-25             |
| BA-00-02a  | Eerste verdieping   | 15-10-25             |
| BA-00-02b  | Entresol  | 15-10-25             |
| BA-00-03   | Tweede verdieping   | 15-10-25             |
| BA-00-04   | Dak   | 15-10-25             |
| BA-00-10   | Voorgevel   | 15-10-25             |
| BA-00-11   | Linker gevel  | 15-10-25             |
| BA-00-12   | Achtergevel   | 15-10-25             |
| BA-00-13   | Rechter gevel   | 15-10-25             |
| BA-00-20   | Doorsnede   | 15-10-25             |
| BA-00-50   | GO - Begane grond   | 15-10-25             |
| Ba-00-51   | GO - Entresol   | 15-10-25             |
| BA-00-52   | GO - Eerste verdieping  | 15-10-25             |
| BA-00-53   | GO - Entresol   | 15-10-25             |
| BA-00-54   | GO - Tweede verdieping  | 15-10-25             |
| BA-00-30   | Details   | 15-10-25             |
| <b>Bijlage 4 Kleuren</b>                         |   |                      |
| Bijlage 4a                                       | Kleurenstaat  | 22-09-25             |
| Bijlage 4b                                       | Kleurenonderzoek  | 18-04-25             |
| <b>Bijlage 5 Fotobladen</b>                      |   |                      |
|  | Fotobladen  | 21-09-25             |
| <b>Bijlage 6 Constructie</b>                     |   |                      |
| Bijlage 6a                                       | Constructieve tekeningen - entresolvloeren  | 14-10-25             |
| Bijlage 6b                                       | Constructieve tekeningen - zoldervloer  | 14-10-25             |
| Bijlage 6c                                       | Constructieve berekeningen  | 14-10-25             |
| <b>Bijlage 7 Bouwfysica / brandveiligheid</b>    |   |                      |
|  | Rapport bouwfysica / brandveiligheid  | 15-10-25             |
| <b>Bijlage 8 Bouwkosten</b>                      |   |                      |

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
|                   | Overzicht kosten voor vergunningplichtige werkzaamheden | volgt    |
|                   |   |          |
| <b>Bijlage 9</b>  | <b>Flora en fauna</b>                                   |          |
|                   | Flora & fauna - Quicksan                                | 01-11-24 |
|                   |   |          |
| <b>Bijlage 10</b> | <b>Stikstof</b>   |          |
|                   | Stikstofberekeningen                                    | volgt    |
|                   |   |          |