

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@odijmond.nl>

**Verzonden:** 01-02-2018 07:11

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** Controlerapport

---



Vlasman Betonbewerkings- en slooptechnieken  
B.V. [REDACTED] Heemstede

---

1 februari 2018

[REDACTED]  
Heemstede

## ***Inhoudspagina***

Inhoudspagina	2
Vlasman Betonbewerkings- en slooptechnieken B.V./Zeelandlaan/96/Heemstede	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
1 administratie	4
2 uitvoering	6
3 eindcontrole	11
4 opslag en transport	13
5 gedragsaspecten	13
6 opvolging	13
7 ondertekening	14

## Vlasman Betonbewerkings- en slooptechnieken B.V./ [redacted] Heemstede

Naam: [redacted]

Dossiernummer: 123994

Gemaakt door: [redacted]

Behandelaar: [redacted]

Locatie:

Adres: [redacted]

Postcode: [redacted]

Plaats: Heemstede

Datum checklist: 24 januari 2018

### Samenvatting

---

Vragen:	80
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaan gemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

## Checklistvragen en antwoorden

### 1 administratie

---

**1.01 Is er een sloopmelding gedaan of een handhavingsbesluit genomen?**

artikel 1.32 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**1.02 Is voor de werkzaamheden een actueel asbestinventarisatierapport aanwezig?**

Artikel 38 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

**1.03 Zijn de overige benodigde stukken m.b.t. de sloopmelding compleet op de locatie aanwezig?**

Artikel 38 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

**1.04 Tijdens welke fase wordt de controle uitgevoerd?**

Antwoord: Eindbeoordeling uitvoering

**1.05 Onder welke risicoklasse worden de werkzaamheden uitgevoerd?**

Antwoord: RK2

**1.06 Betreft het een buiten- of binnensanering?**

Antwoord: Binnensanering

**1.07 Worden de werkzaamheden door een bedrijf met een certificaat asbestverwijdering uitgevoerd? Vul het KVK nummer van de verwijderaar in.**

Antwoord: Ja

28.098.295

**1.08 Zijn de feitelijke werkzaamheden vroegtijdig gemeld?**

Artikel 40 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

**1.09 Kan er een volledig werkplan van de projectlocatie worden getoond?**

Artikel 38 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

**1.10 Kan er een logboek en eventuele overige relevante stukken worden getoond?**

Artikel 38 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

Documenten:




image.jpg (op 31 januari 2018 12:51)

**1.11 Is in het werkplan een juiste waarde berekening van de ventilatiecapaciteit opgenomen?**

Artikel 36 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

Documenten:




image.jpg (op 31 januari 2018 12:48)

**1.12 Komt de werkwijze in het werkplan overeen met de werkmethode in het asbestinventarisatierapport?**

Artikel 36 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

**1.13 Is een eventuele afwijkende werkmethode goedgekeurd door een gecertificeerd hogere veiligheidskundige (HVK) of een gecertificeerd arbeidshygiënist en is deze in het bezit van een Diploma-ADK, certificaat Asbestosdeskundige (ADK) of een gelijkwaardig diploma of certificaat?**

Artikel 37 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**1.14 Heeft de HVK of arbeidshygiënist schriftelijk gemotiveerd waarom de afwijkende werkmethode nodig en verantwoord is?**

Artikel 37 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**1.15 Is in het logboek geregistreerd dat de DTA waarborgt dat het werkplan aansluit op de werkelijke situatie en de benodigde documenten op de locatie aanwezig zijn?**

Artikel 39 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

Documenten:




image.jpg J (op 31 januari 2018 12:47)

**1.16 Is in het logboek de onderdruk op de juiste wijze geregistreerd?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**1.17 Is de onderbouwing van de DTA bij het niet voldoen aan de 20 PA onderdruk eis in het logboek juist geregistreerd?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Nvt**

**1.18 Is het logboek overeenkomstig de overige verplichtingen op de juiste wijze geregistreerd?**

Artikel 41 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**1.19 Als er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, is dit bij het bevoegd gezag gemeld?**

Artikel 42 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Nvt**

## **2 uitvoering**

---

**2.01 Worden de voorschriften en nadere voorwaarden uit de sloopmelding of een (aanschrift)beschikking nageleefd en is de gezondheid en veiligheid leefomgeving voldoende gewaarborgd?**

Artikel 36 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.02 Worden de werkzaamheden op een werkdag of zaterdag tussen 07:00 en 19:00 uur uitgevoerd of is voor het uitvoeren van de werkzaamheden buiten genoemde tijden ontheffing verleend?**

Antwoord: **Ja**

**2.03 Worden de geluidsvoorschriften nageleefd?**

Antwoord: **Ja**

**2.04 Is er tijdens de werkzaamheden een aangewezen DTA aanwezig?**

Artikel 28 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.05 Is de DTA in het bezit van een geldig persoonscertificaat DTA?**

Artikel 26 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.06 Worden alle toezichthoudende taken door de DTA uitgevoerd?**

Artikel 41 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.07 Is de asbestverwijderingsmedewerker(s) op locatie een DAV met een geldig persoonscertificaat DAV-1 of DAV-2?**

Artikel 26 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.08 Is bij inzet van een DAV-1 de registratie bij Ascert correct en wordt hij begeleid door een gecertificeerd DAV-2 of DTA?**

Artikel 27 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Nvt**

**2.09 Zijn er passende en geschikte faciliteiten en arbeidsmiddelen beschikbaar gesteld?**

Artikel 33 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.10 Zijn de beschikbare arbeidsmiddelen geschikt voor functie waarvoor ze ingezet worden?**

Artikel 33 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.11 Zijn de ingezette faciliteiten en arbeidsmiddelen in goede staat en worden deze naar behoren gebruikt, onderhouden en gekeurd?**

Artikel 33 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.12 Is het werkgebied voldoende afgezet met o.a. borden en lint en is hiermee de veiligheid voor de omgeving voldoende gewaardborgd?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

Documenten:



image.jpg J op 31 januari 2018 12:52)




image.jpg J op 31 januari 2018 12:52)

**2.13 Worden er voor of tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden geen werkzaamheden door derden verricht die voor de omgeving een verhoogd asbestrisico veroorzaken?**

Antwoord: **Ja**

**2.14 Wordt de decontaminatie- of de transitprocedure juist uitgevoerd?**

Artikel 41 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Nvt**

**2.15 Worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze zoals in het asbestinventarisatierapport en werkplan is opgenomen?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Nvt**

**2.16 Is het containment dusdanig opgebouwd zodat voor de omliggende ruimte geen verhoogd gezondheidsrisico ontstaat?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.17 Is er een drietraps decontaminatie-unit of indien noodzakelijk tweetraps decontaminatie-unit aan het containment gekoppeld?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

**2.18 Is er indien mogelijk een materiaalsluis bij meer dan 100 kg asbestafval aanwezig?**

Artikel 44 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Nvt**

Documenten:




image.jpg J op 31 januari 2018 12:50)

**2.19 Wordt de onderdruk continu gemeten?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

Vorig antwoord: **Nvt** (31 januari 2018 12:48)

**2.20 Is er voldoende onderdruk in het containment aanwezig?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

Documenten:



image.jpg op 31 januari 2018 12:49

**2.21 Is er voldoende ventilatievoud in het containment aanwezig?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

**2.22 Wordt het asbest niet onnodig bewerkt (breken, zagen, gooien, vegen etc.) en worden er bronmaatregelen genomen om emissie te voorkomen?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

**2.23 Worden er geen werkzaamheden verricht aan asbestverdacht materiaal die niet in het asbestinventarisatierapport is opgenomen?**

Artikel 42 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**2.24 Wordt het asbest op de juiste wijze verpakt, voorzien van de nodige aanduiding (etiket) en wordt het asbest juist opgeslagen?**

Artikel 41 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**2.25 Wordt het verpakte asbesthoudend materiaal vroegtijdig gereinigd?**

Artikel 41 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**2.26 Is degene die in het werkgebied aanwezig is en geen persoonscertificaat DAV 1, DAV 2 of DTA heeft, geïnstrueerd over de voorschriften en zijn hiervan de registraties op locatie aanwezig?**

Artikel 29 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**2.27 Gebruikt het personeel de benodigde (door werkgever beschikbaar gestelde en aanwezige) persoonlijke beschermingsmiddelen (ABM) of werkkleding (PBM) op juiste wijze?**

Artikel 34 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**2.28 Is een binnen het werkgebied aanwezig arbeidsmiddel met een cabine voorzien van een filteroverdrukinstallatie?**

Artikel 33 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt


**2.29 Wordt de eindbeoordeling overeenkomstig de NEN 2990 uitgevoerd?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Wordt nu gedaan door KIWA

 op 31 januari 2018 12:49)

**2.30 Is er, indien er sprake is van verwijdering van spuitasbest RK2A, tijdens de werkzaamheden buiten en binnen het containment de asbestvezelconcentratie gemeten volgens de NEN 2939?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**2.31 Worden door de verwijderaar voor de eindbeoordeling de veiligheidsvoorzieningen in het werkgebied in stand gehouden en de benodigde arbeidsmiddelen beschikbaar gesteld totdat het werkgebied is vrijgegeven?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**2.32 Gebruikt degene die de eindbeoordeling uitvoert de benodigde beschermingsmiddelen (ABM en PBM)?**

Antwoord: Nvt

**2.33 Wordt er na een positieve eindbeoordeling geen asbest meer aangetroffen afkomstig van de sanering en is hiervan geen afwijking in het logboek geregistreerd?**

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

### 3 eindcontrole

---

**3.01 Is er een eindbeoordeling voor alle verwijderde bronnen uitgevoerd conform NEN 2990?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.02 Komen de verwijderde en vrijgegeven bronnen in de vrijgave overeen met de bronomschrijving van het inventarisatierapport?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.03 Zijn de beperkingen en uitsluitingen acceptabel en vormen deze geen risico voor gebruik?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.04 Is het werkgebied vrij van niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.05 Is het werkgebied vrij van alle te saneren asbesthoudende materialen, vrij van inboedel of losse goederen, droog, stofvrij en vrij van fixeermiddelen?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.06 Is de visuele inspectie niet uitgevoerd tijdens zware regen, mist, sneeuw of vorst?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.07 Er is sprake van een kruipruimte met niet-hechtgebonden asbesttoepassing met een onverharde bodem. Is een grondmonster conform NEN 5707 genomen en geanalyseerd?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.08 Is bij containment RK2 de draaitijd van de luchtpompen minimaal 2 uur met een minimale flow van 8,0 liter per minuut?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.09 Is bij containment RK2A de draaitijd van de luchtpompen minimaal 4 uur met een minimale flow van 8,0 liter per minuut en geanalyseerd met SEM/RMA?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.10 Is bij een containment RK2A voldoende kleefmonsters genomen en geanalyseerd met SEM/RMA?**

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

**3.11 Voldoet het verslag eindbeoordeling aan de gestelde eisen NEN 2990 (plaats, datum, tijd, aard werkzaamheden, ondertekening, etc.)?**

Antwoord: Nvt

**3.12 Is de eindbeoordelingsrapportage (vrijgave) binnen 14 dagen aan het bevoegd gezag verstrekt?**

artikel 1.33 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

**3.13 Zijn het begeleidingsbiljet en de stortbon binnen 14 dagen in het LAVS ingevoerd?**

Artikel 47 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

#### 4 opslag en transport

---

**Is een begeleidingsbrief bij een transport van asbest aanwezig?**

artikel 10.39 Wet milieubeheer

Antwoord: Nvt

**Is een begeleidingsbrief volledig ingevuld en ondertekend, met als afvalstoffencode 17.06.05\* asbesthoudende bouwmaterialen en indien van toepassing voorzien van een afvalstroomnummer?**

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: Nvt

**Is het asbesthoudende materiaal afgevoerd naar een daarvoor erkende inrichting?**

Antwoord: Nvt

**Is het bedrijf dat de afvoer en transport verzorgt geregistreerd bij het NIWO?**

Antwoord: Nvt

#### 5 gedragsaspecten

---

**Hoe is het gedrag van de overtreder?**

Antwoord: Niet ingevuld

**Is sanctiestrategie gevolgd?**

Antwoord: Nvt

**Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?**

Antwoord: Niet ingevuld

#### 6 opvolging

---

**Is de certificerende instelling geïnformeerd over de afwijking(en)?**

Antwoord: Nvt

**Is de ILenT geïnformeerd over de overtreding(en)?**

Antwoord: Nvt

**Is de politie (strafrecht) geïnformeerd over de overtreding(en)?**

Antwoord: Nvt

**Is de SZW geïnformeerd over de overtreding(en)?**

Antwoord: Nvt

**Is een BOA voor een Bsb-m ingeschakeld?**

Antwoord: Nvt

**Is er een aanzegging tot een handhavingsbesluit (LOD of LOB) verstuurd?**

Antwoord: Nvt

**Is er een waarschuwingsbrief verstuurd?**

Antwoord: Nvt

## **7 ondertekening**

---

**Ondertekening**

Antwoord: Niet ingevuld

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen